

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-combo-17-cdti-p-1637.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL COMBO 1.7 CDTi

Cena **460,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ALJ1899R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

OPEL	Combo 1.7 CDTI/ Z17DTH	1686cc m	od 2004-
------	---------------------------	-------------	-------------

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta

- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYF IKACJA PRODU KTU	
NAPIĘC IE:	14V
PRĄD:	100A
UWAGI :	<p>1. Alter nator z pompą vacum</p> <p>2. Może występ ować z kołem pas. szt ywnym</p> <p>3. Nie mylić z alternat orem z</p>

[Combo](#)

[1.7 DTi](#)

(inny
sygnał
z regul
atora n
apięcia)



Wymiar	mm
A	35,50
B	13,00
C	66,00

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY

CHARAKTERYSTYCZNE



Podłączenie elektryczne



3 łapy montażowe



Koło pasowe sprzęgłowe (z wolnobiegiem). 6PK (6 rowków)

NUMERY REFERENCYJNE

PRODU CENT	OEM
Andre Nierma nn	025080
Bosch E xchang e	098604 8320
Delco	DRA04 34
Delco	DRA42 28
Elstock	28-492 3
Elstock	28-573 9
Friesen	
Hc	JA1899 IR
Hc	JA1900 IR
Hella	8EL738 211-59 1

Hitachi	LR1100 508
Hitachi	LR1100 -508
Hitachi	LR1100 508B
Hitachi	LR1100 -508B
Hitachi	LR1100 508C
Hitachi	LR1100 -508C
Hitachi	LR1100 508F
Hitachi	LR1100 -508F
Hitachi	LR1110 503
Hitachi	LR1110 -503
Hitachi	LR1110 503B
Hitachi	LR1110 -503B

Hitachi	LR1110 503F
Hitachi	LR1110 -503F
Isuzu	897363 8320
Isuzu	897363 -8320
Isuzu	897363 8321
Isuzu	897363 8322
Isuzu	897369 5070
Isuzu	897369 -5070
Isuzu	897369 5071
Isuzu	897369 -5071
Isuzu	897369 5072
Isuzu	897369 -5072

Isuzu	897369
	5073
Lucas	LRA028
	06
Lucas	LRA031
	27
Lucas	LRA280
	6
Lucas	LRA312
	7
Opel	120461
	8
Opel	620425
	2
Opel	931894
	96
Opel	931894
	98
Opel	R15300
	90
Opel	R15300
	92
Opel/Vauxhall	620419
	7

Opel/Va	620419
uxhall	9
Opel/Va	973638
uxhall	32
Opel/Va	973695
uxhall	07
Opel/Va	980564
uxhall	39

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR OPEL COMBO 1.7 CDTi >>>](#)

