

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-audi-a3-cordoba-ibiza-leon-toledo-14-16-18-p-62.html>



ROZZRUSZNIK Audi A3 Cordoba Ibiza Leon Toledo 1.4 1.6 1.8

Cena **280,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1062**

Kod producenta **STM533**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
PRZEZNACZENIE:	AUDI FORD SEAT SKODA VOLKSWAGEN
NAPIĘCIE:	12V
MOC:	1.1 kW

LICZBA 3 (3 NIEGWIN


OTWORÓW TOWANE)

MOCUJĄCYC

H:

UWAGI

:



Wymiar	mm
A	76
B	32



BRAK
ZDJĘCIA

Wymiar	mm
O1	33
O2	111
O3	123

zastosowanie: Audi A3 1,6 1998-2002 1,6 AT 1998-2001 1,8 AT 1,8 Turbo AT 1998-2003 1,8 Turbo Quattro AT 1998-2000; Seat Alhambra 1,8 Turbo AT 2,0 AT 1998-2000; Cordoba 1,6 1,8 1996-2002 2,0i 1995-1996; Ibiza 1,6 1999-2002; Leon 1,4 1999-2000 1,4 16V 1999-2002 1,6 1999-2004 1,6 16V 2000-2002 1,8 20V AT 1999-2003 1,8 Turbo 2000-2004; Toledo 1,6 1998-2002 1,6 16V 2000-2002 1,8 20V AT 1998-2003; Skoda Octavia 1,6 1998-2002 1,8 Turbo 1998-2004 1,8 Turbo AT 1,8 Turbo 4x4 AT 2000-2004 2,0 AT 1999-2002; VW Bora 1,6 2,0 AT 1998-2005 1,8 Turbo 2000-2005; Golf III 2,0 1995-1997; Golf IV 1,4 1997-2001 1,6 1997- 1,8 AT 1997-1998 2,0 AT 1998-2005; New Beetle 1,6 1999-2000 1,6 AT 2000-2005 1,8 1998-2004 2,0 AT 1998-2005; Polo 1,6 1995-1997; Sharan 1,8 Turbo AT 2,0 AT 1998-2000

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000112 0402
Bosch	000112 0403
Bosch	000112 1006
Bosch	000112 1007
Bosch	000112 1028
Bosch	000112 1029
Bosch E	098601

xchang e	7830
Bosch E xchang e	098601 9890
Delco	DRS78 30
Delco	DRS98 90
Elstock	25-222 5
Elstock	25-321 6
Ford	95VW1 1000BC
Ford	95VW- 11000- BC
Friesen	801783 0
Friesen	801989 0
Hc	CS1062
Hc	CS1343

Hella	8EA737 406-00 1
Hella	8EA738 254-00 1
Iskra	AZE262 3
Lucas	LRS016 70
Lucas	LRS167 0
Lucas	LRT001 77
Lucas	LRT177
Prestoli te	205001 77
Prestoli te	205101 77
Valeo	458160
Valeo	D7ES1
Valeo	D7ES5
Valeo E	458385

xchang	
e	
Volksw	020911
agen	023F
Volksw	020911
agen	023H
Volksw	020911
agen	023S
Volksw	020911
agen	023T
Vw	020911
	023FX