

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozsusznik-regenerowany-galaxy-octavia-golf-4-sharan-alhambra-audi-a3-19-tdi-arosa-cordoba-lupo-14-tdi-p-1747.html>



# ROZRUSZNIK REGENEROWANY Galaxy Octavia Golf 4 Sharan Alhambra Audi A3 1.9 TDI Arosa Cordoba Lupo 1.4 TDI

Cena **290,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST974R**

## Opis produktu

**zastosowanie:** Audi A2 1,4 TDI 1999-2005; A3 1,9 TDI 1996-2003; Ford Galaxy 1,9 TDI 2,0i CC 1995-2000 2,3i 16V 1997-2000; SEAT Alhambra 1,9 TDI 1996-2000; Arosa 1,4 TDI 1998-2004; Cordoba 1,4 TDI 2002-2004 1,9 TDI 1996-2002 Ibiza 1,4 TDI 2002-2004 1,9 TDI 1997-2002; Leon 1,9 TDI 1999-; Toledo 1,9 TDI 1995-2004; Inca 1,9 TDI 1996-; Skoda Fabia 1,4 TDI 2003-2004 1,9 TDI 1999-2003; Octavia 1,9 TDI 1996-; VW Bora 1,9 TDI 1998-2005; Golf III 1,9 TDI 1993-1997; Golf IV 1,9 TDI 1997-2005; Lupo 1,4 TDI 1998-2005; New Beetle 1,9 TDI 1998-; Passat 1,9 TD 1,9 TDI 1994-1997; Polo 1,4 TDI 1999-2005 1,9 TDI 1997-2001; Sharan 1,9 TDI 1995-2000; Vento 1,9 TDI 1993-1998; Caddy II 1,7 SDI 1,9 TDI 1996-2000

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
PRZEZNACZENIE:	AUDI FORD SEAT SKODA VOLKSWAGEN
NAPIĘCIE:	12V
MOC:	1.8 kW
LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYCH:	2 (2 NIEGWINTOWANE)
UWAGI:	

W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :


- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzone oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzone oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzone i w razie potrzeby wymieniane.

BRAK  
ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	76
B	53 !

SOL 05



BRAK  
ZDJĘCIA



BRAK  
ZDJĘCIA



Wymiar	mm
O1	111,00

NUMER  
Y REFE  
RENCYJ  
NE

MANUF  
ACTUR  
ER

OEM

Bosch	000111 0084
Bosch	000111 0085
Bosch	000112 4001
Bosch	000112 4002
Bosch	000112 5007
Bosch	000112 5008
Bosch	000112 5012
Bosch	000112 5013
Bosch	000112 5042
Bosch	000112 5043
Bosch	000112 5043
Bosch E xchang e	098601 6310
Bosch E xchang e	098601 6980
Bosch E xchang e	098601 7460
Delco	DRS63 10
Delco	DRS69 80
Delco	DRS74 60
Elstock	25-202 1
Elstock	25-224 5
Ford	95VW1 1000CB

Ford	95VW- 11000- CB
Ford	97VW1 1000AA
Ford	97VW- 11000- AA
Ford	R97VW 11000A A
Ford	R97VW -11000 -AA
Friesen	801631 0
Friesen	801698 0
Friesen	801746 0
Friesen	881746 0
Hc	CS616
Hc	CS974
Hella	8EA730 186-00 1
Hella	8EA737 147-00 1
Iskra	AZE257 9
Iskra	AZE262 4
Lucas	LRS007 84
Lucas	LRS009 77
Lucas	LRS784
Lucas	LRS977
Lucas	LRT001 79
Lucas	LRT179

Magnet on	914141 4
Merced es	A18825 3A
Prestoli te	205009 77
Prestoli te	205101 79
Valeo	438076
Valeo	455675
Valeo	455927
Valeo	455939
Valeo	D7RS1 30
Valeo	D7RS3 0
Valeo	D7RS3 01
Valeo	VS424
Valeo	VS707
Valeo E xchang e	455675
Valeo E xchang e	455927
Valeo E xchang e	455939
Volksw agen	02A911 023G
Volksw agen	02A911 023GX
Volksw agen	02A911 023J
Volksw agen	02A911 023R
Volksw agen	02A911 024
Volksw agen	02A911 024B
Volksw	02A911

agen	024D
Volksw agen	02A911 024DX
Volksw agen	02A911 024G
Volksw agen	02A911 024X